

دفترچه راهنمای فارسی

CEM

دستگاه نشانگر چرخش فاز DT-901










Phase Rotation Indicator

واحد تحقیقات و توسعه
CEM در ایران

از شما برای خرید دستگاه نشانگر چرخش فاز DT-901 تشکر می کنیم.

● نماد ها:

	Risk of electric shock		Earth
	Risk of Danger . Important information See manual		AC or DC
	Hazardous Voltage.		Conforms to EU directives.
	Equipment protected by double or reinforced Insulation	CAT III	OVERVOLTAGE(Installation) CATEGORY III, Pollution Degree 2 per IEC 1010-1 refers to the level of Impulse Withstand Voltage protection provided. Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY III is equipment in fixed installations (e.g., electricity meter and primary over-current protection equipment.)

● نکات ایمنی:

- 1- زمانی که با ولتاژ های بیشتر از 30V ac rms و یا 42V ac peak و نیز 60V DC کار می کنید بسیار احتیاط کنید.
- 2- هنگام کار با دستگاه مواظب باشید که دستان شما با قسمت های رسانای کابل و یا هدف تماسی نداشته باشد.
- 3- اگر قسمتی از اتصالات و یا دستگاه مشکل دارد به هیچ وجه از آن استفاده ننماید.

- 4- از این دستگاه در مکان هایی که قابلیت انفجار دارد (وجود گاز های منفجر شونده) خودداری فرمایید.
- 5- از کار با دستگاه در مکان مرطوب و دارای بخار بالا خودداری نمایید.
- مشخصات فنی دستگاه:

Operating Temperature

0°C to +40°C

Pollution Degree 2

Type of protection IP 40

Mechanical Specifications

Size (H x W x D): 130mm x 69mm x 32mm.

Weight: 130g

Safety Specifications

Electrical Safety

IEC 61010/EN61010,

IEC 61557-7/EN 61557-7

Maximum Operating Voltage (Ume) 690 V

Protection Levels

CAT III, 600V to ground

Electrical Specifications

Power Supply

From unit under test

Determine Rotary Field Direction

Nominal Voltage

40 to 690 VAC

Frequency Range (fn)

15 to 400HZ

Current pickup

1 mA

Nominal Test current (in per phase)


1 mA

● نحوه کار:

مطابق آنچه در شکل زیر می بینید کابل ها یتست لید را به پایانه های دستگاه متصل کنید.

سپس کابل تست به به سه فاز اصلی وصل نمایید. عبارت ON بدین معنی است که دستگاه آماده به اندازه گیری است.

چرخش ساعتگر و یا پادساعتگرد نشانگر نوع جهت میدان دوار موجود است.





الکتريکی و الکترونيکی

نمایشگر حرارتی

حرارتی و رطوبتی

فيزيکی و مکانیکی

ایمنی و پزشکی

دنیای خود را خودتان
اندازه گیری کنید

CEM